

80861

Mocoa, 10 de noviembre de 2022

Contraloría General de la República :: SGD 10-11-2022 16:54	
Al Contestar Cite Este No.: 2022IE0112722 Fol:1 Anex:0 FA:0	
ORIGEN	80861-DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO / CARLOS ANDRES BONILLA ZAMBRANO
DESTINO	811114-DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BIENES Y SERVICIOS / ANTONIO RAFAEL DIAZ MONTIEL
ASUNTO	SOLICITUD SOLUCIÓN SEDE GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA PUTUMAYO
OBS	
2022IE0112722	

Doctor

ANTONIO RAFAEL DIÁZ MONTIEL

Director Infraestructura, Bienes y Servicios

Contraloría General de la republica

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud solución sede Gerencia Departamental Colegiada Putumayo.

Muy respetuosamente estamos elevando a usted la petición de mejoramiento de las condiciones laborales en cuanto a sede y espacios de trabajo de la sede Departamental Colegiada Putumayo de acuerdo con las siguientes observaciones:

- La Contraloría General de la República ha venido realizando compra, mejora o construcción de sede en las diferentes regiones del país, siendo esta región estratégica del país olvidada en los planes de mejora y/o compra de sede.
- En la Gerencia Departamental Colegiada Putumayo, las instalaciones actualmente presentan un grave estado de deterioro, producto de la falta de mantenimiento en todas sus áreas; así mismo presentando grietas y desniveles en la infraestructura.
- Las circunstancias de humedad relativa en el Departamento del Putumayo hacen que el deterioro de esta sede sea más rápido y cada vez más progresivo.
- Se pueden presentar posibles accidentes laborales por el inminente colapso de la estructura de cielo raso en diferentes áreas de la Gerencia.
- La Gerencia Colegiada Putumayo no cuenta con agua potable o tratada, en muchas ocasiones no se puede disponer de los sanitarios por este mismo inconveniente.
- La sede actual quedó corta en suplir puestos de trabajo toda vez que se tiene una capacidad instalada muy mínima de aproximadamente 35 funcionarios,

y ahora la planta requiere de 45 puestos adicionales de trabajo, para esto se deben realizar adecuaciones locativas.

De acuerdo con las observaciones anteriormente mencionadas, estamos solicitando sea planteada de manera urgente una solución definitiva a la falta de sede en la Gerencia Putumayo, donde la planta de personal cuenta con más de 70 funcionarios que a su vez se han estado alternando en puestos de trabajo debido a que no se cuenta con los elementos tecnológicos y locativos para acomodar a la totalidad de funcionarios.

Esta solicitud de manera urgente se sustenta en el marco del decreto 1072 de 2015, artículo 2.2.4.6.16, que modela la forma de detectar riesgos y amenazas en el SST. De igual manera se sustenta dentro de la política de seguridad de personas y de bienes de la CGR proyectada por la USATI, en el cual se da manejo a las posibles causas de riesgo de bienes y personas dentro de las instalaciones de la CGR. Una posible catástrofe de colapso de la sede es inminente en el estado actual de la Gerencia Putumayo, donde se pueden ver involucrados los funcionarios de la Gerencia y la población que a diario visita la Gerencia para realizar las diferentes diligencias relacionadas con el quehacer misional de la Contraloría General de la República.

respaldado por archivo fotográfico:



Humedad en las paredes



Falta de tomacorrientes y cables expuestos




Falta de protección solar ventanas



Falta de soportes en estanterías



Humedad en las paredes



Falta de soportes en estanterías



Falta de tomacorrientes y cables expuestos



Falta de tomacorrientes y cables expuestos



Falta de 70 sillas ergonómicas



Falta de soporte y canasta en el aire acondicionado



Fuga en el aire acondicionado



Mesa de recepción 1



**Falta de soporte estructura de las Puertas de los
baños 2 piso**



Cables expuestos



Oficina de control fiscal 1 piso al lado del baño, grieta en techo y pared, riesgo de desplome



Falta de mantenimiento y pintura en los tomacorrientes



Falta de 70 sillas ergonómicas



Necesidad de una oficina de archivo con las estibas y características técnicas y Muebles necesarios



Humedad en techos 1 piso



Cables expuestos, riesgo de desplome



Muebles en mal estado, mantenimiento tomacorrientes



Humedad en la estructura de la puerta Del auditorio del 1 piso



Falta de 70 sillas ergonómicas




Humedad en la estructura de la ventana del auditorio del 1 piso, vidrios rotos




Cables expuestos, falta mantenimiento del auditorio del 1 piso



Falta de muebles de oficina para la seguridad de los equipos



Cables expuestos y humedad



Cables expuestos



Humedad y cables expuestos



Humedad en techos



Muebles obsoletos que generan riesgo laboral



CARLOS ANDRÉS BONILLA ZAMBRANO
Gerente Departamental Colegiada Putumayo
Contraloría General de la República

Proyectó: Steffany Yurany Lopez Cordoba
TRD: 80861-003-14 ACTAS DE COMITÉ SALUD OCUPACIONAL